




E/EH/S SERIES

Conversion Sleeve Installation

To convert to 3-line operation install sleeve in inlet port. Remove pipe plug from tank return port.



MC92-07 (Rev. 8-13) Printed In U.S.A.
© Muncie Power Products, Inc. 2013



SERIES E/EH/S

Instalación del Buje de Conversión

Para convertirse a sistema con tercera línea, coloque el buje en el puerto de entrada. Remueve el tapón del puerto de retorno.

